МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАЙТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «ХАЙТИНСКАЯ ООШ»)

Центральная ул., д.22, с.Хайта, Усольский район, Иркутская область, 665474

E-mail: Xaitaoosh@list.ru

ОКПО 46707791, ОГРН 1023802146213, ИНН 3840006500, КПП 385101001

28.06.2023 № 96

Главному государственному инспектору
г. Усолье-Сибирское и
Усольского района
по пожарному надзору
В.В. Лободе

В соответствии с Предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 280/1 от 08.10.2021 г. , Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хайтинская основная общеобразовательная школа» на 08.11.2021 обеспечила выполнения следующих мероприятий :

№ п/п	Характер нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по гражданской обороне, требования которого(ых) нарушены	Исполнения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	
Здание школы			
1.	Автоматические установки пожарной сигнализации в здании выполнена не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. (отсутствует проектная документация)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР-1479) п. 54 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6.;	Выполнили проектную документацию (ИП Никитин С.М).

2.	Ширина эвакуационных дверей менее 0,8 м. Эвакуационные двери: - (2 ЭТАЖ) Из помещения коридора (Помещение №7 согласно тех. паспорта) на наружную эвакуационную лестницу имеет ширину дверного проема 0,61м. в свету, - (1 этаж)Из помещения коридора (Помещение №5 согласно тех. паспорта) непосредственно наружу имеет ширину дверного проема 0,58м. в свету,	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР-1479) п. 24 СНиП II-А.5-70 п. 4 Эвакуация людей из зданий и помещений, подпункт 4.2, СП 1.13130.2020 п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. СП 1.13130.2009 4.2.5 Ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Н102-54 п. 31 Примечание 3	Установили эвакуационные двери металлические противопожарные (ДМП) Е 160. Производитель ООО «ПК Дельта»
3.	В здании школы допущено устройство входа на чердак из лестничной клетки через люк размером 0,5х0,5м.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 37, ст. 87, ст. 88, таблица 23, 24; СНиП II-А.5-70 п. 4 Эвакуация людей из зданий и помещений, подпункт 4.7, примечание 1. В зданиях высотой до пяти этажей включительно допускается устройство входов на чердаки из лестничных клеток через люки по закрепленным металлическим стремянкам. Проемы люков должны заполняться крышками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Размеры люков должны быть' не менее 0,6Х0,8 м СП 4.13130.2013 п. 7.7 В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. СП 1.13130.2020 4.2.4 К аварийным выходам относятся: г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;	Установили люк металлический противопожарный (ЛМП) Е 160

		д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей в соответствии с перечислением в подпункте "г". Н102-54 п. 39 Примечание 1	
4.	Отсутствует вертикальная лестница ведущая к люку	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, Н102-54 п. 39 Примечание 1 СП 1.13130.2020 4.2.4 К аварийным выходам относятся: г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6x0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей в соответствии с перечислением в подпункте "г". СП 4.13130.2013 п. 7.7 В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	Установили лестницу к люку
5.	Во внутреннем объёме всех помещений, а также по наружным стенам допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию	ППР-1479 п 35 Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;	Выполнили ремонт силового электрооборудования и электроосвещения. (ООО «Мегаполис»)
6.	На втором этаже здания в помещении №8 и помещении №9 (Помещение указано согласно тех. паспорта) допущено наклеивание горючих материалов (потолочная плитка) на электрическую проводку.	ППР-1479 п 35 Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;	Убрали потолочную плитку с электрической проводки

7.	На первом этаже здания отсутствует дверь из помещение коридора (Помещение №5 согласно тех. паспорта) ведущая в помещение коридора (Помещение №2 согласно тех. паспорта)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6 ППР-1479 п. 23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР-1479 п. 16 «д» На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	
8.	Внесены изменения в направлении открывания двери эвакуационного выхода из здания. Двери ведущие из помещения коридора (Помещение №5 согласно тех. паспорта) непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6.; ППР-1479 п. 27 «Д»; СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 Н102-54 п. 41	Установили эвакуационные двери металлические противопожарные (ДМП) Е 160. Производитель ООО «ПК Дельта»
9.	Руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ППР-1479 п. 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Приобрели средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара
Здание котельной			
10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по	Обеспечили категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.

	пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного назначения.	взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Техническое заключение от 11.08.2022 ООО «Пожарный магазин 01» Категория–Г – помещение котельной
11.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания.	Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ., статья 58 Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты; статья 52, п. 5 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; СНиП 21-01-97* п. 7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, К ним относятся: ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; 7.2 Части зданий, тушение пожара в которых затруднено (технические помещения и этажи, подвальные и цокольные этажи и другие части зданий), следует оборудовать дополнительными средствами, направленными на ограничение площади, интенсивности и продолжительности горения. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполнили огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания. Протокол по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыши от 28.11. 2021 г.

		Российской Федерации", п. 13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. п. 7.1, 7.2 СНиП 21-01-97* Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: ... ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; п. 10.1. МДС 21-1.98. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким,	

		чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3.	
12.	Во внутреннем объёме помещения котельной допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию	ППР-1479 п 35 Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;	Выполнили ремонт силового электрооборудования и электроосвещения. (ООО «Мегаполис»)
Здание спортзала			
13.	Во внутреннем объёме помещения спортивного зала, а также по наружным стенам допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию	ППР-1479 п 35 Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;	Выполнили ремонт силового электрооборудования и электроосвещения. (ООО «Мегаполис»)
14.	Высота дверного проема, являющегося эвакуационным выходом из здания спортивного зала составляет 1,54 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, ст. 53; ст. 89. Свод правил СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы(утв. приказом МЧС РФ от 25 2009 г. N 171) п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 п. 4.2.18 Н102-54 п. 31 Приложение 2,3	Установили двери металлические противопожарные (ДМП) Е 160. Производитель ООО «ПК Дельта»

Директор _____ Чернявская Г.С.

(руководитель организации) (Подпись) (Ф.И.О.)